



Lausunto Koskenkylän PVP2 pohjavesiputken soveltuvuudesta näytteenottoon

Destian Koskenkylän kallioalueella on pohjavesiputken PVP2 osalta tehty näytteenoton yhteydessä maastohavaintoja, joiden perusteella putken soveltuvuus pohjaveden laadun seurantaan on heikko.

Näytteenottajan havaintojen mukaan pohjavesiputken rakenne ja sijainti ovat sellaiset, että putkeen on mahdollista päästä pintavesiä. Kuvat putkesta on esitetty Liitteessä 1. Putki sijaitsee lähellä maanpintaa, joka mahdollistaa pintavalunnan putkeen. Tämän seurauksena putkesta otetut näytteet voivat sisältää pintavesivaikutusta eivätkä siten välttämättä edusta luotettavasti varsinaisen pohjaveden laatua eikä pinnankorkeus kuvaa pohjaveden pinnan vaihtelua.

Edellä mainituista syistä pohjavesiputki PVP2 ei nykyisellään ole optimaalinen pohjaveden laadun seurantaan.

KVVY Tutkimus Oy

Ympäristöasiantuntija, FM

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eeva-Maria Leppänen'.

Eeva-Maria Leppänen

Liitteet

Kuva

,

